

# CFS-2-900 PELACABLES DE FIBRA ÓPTICA

## Instrucciones

**¡Advertencia!** Esta herramienta no debe usarse en circuitos eléctricos en vivo. ¡No está protegida contra descargas eléctricas! Utilice siempre OSHA/ANSI u otra protección ocular aprobada por la industria cuando utilice herramientas. Esta herramienta no debe utilizarse para fines distintos de los previstos. Lea atentamente y comprenda las instrucciones antes de usar esta herramienta.



**Nota:** Esta herramienta es un dispositivo de corte operado manualmente para pelar recubrimientos de fibra óptica y no está diseñado para cortar o hilos de alambre o Kevlar®.

1. La mordaza de remoción más grande en la punta de la herramienta se puede utilizar para remover la chaqueta de fibra, que van en tamaños de 2 a 3 mm. Sujete firmemente la herramienta, cierre la herramienta alrededor de la chaqueta y retire el material de la chaqueta.
2. Si hay elementos de refuerzo de Kevlar®, córtelos con un "cortador de Kevlar®", como las tijeras Miller KS-1 o 86-1/2SF Kevlar®.
3. La mordaza de remoción más pequeña más cercana al punto de pivote está diseñada para remover, en una sola operación, los recubrimientos de 900  $\mu\text{m}$  y 250  $\mu\text{m}$  para exponer la fibra de 125  $\mu\text{m}$  (900  $\mu\text{m}$  y 250  $\mu\text{m}$  se remueven al mismo tiempo).
  - a. Inserte la fibra en la mordaza pequeña.
  - b. Cierre la herramienta directamente con la fibra. Cierre por completo, pero no apriete con fuerza. Dependiendo de la construcción de la fibra, pescar ligeramente la herramienta puede mejorar el pelado.
  - c. Desplace la herramienta hacia el extremo de la fibra, ejerciendo una presión constante. Recomendamos varias tiras cortas para lograr la longitud final deseada.

**Nota:** Asegúrese siempre de que la mordaza de remoción de fibra esté limpia y limpia de cualquier residuo. La herramienta se puede limpiar con los Swipes de punta de espuma bifurcada Miller FS400, que contienen un 99% de alcohol isopropílico. Si no se mantiene limpia la herramienta, la fibra se rompe..

---

GARANTÍA: RIPLEY garantiza sus productos contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de envío desde la fábrica de RIPLEY, siempre que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones y calificaciones especificadas.



46 Nooks Hill Road, Cromwell, CT 06416 USA ~ Phone: 800-528-8665 ~ Int'l: (01) 860-635-2200  
Fax: (01) 860-635-3631 ~ E-mail: info@ripley-tools.com ~ Internet: www.ripley-tools.com



81287-ES rev1  
12-01-12 ff